

## 天然木の為下記のような柄が発生いたします

天然木を壁装材に加工をしております、同じロットのつき板を使用しております。  
それをスリップマッチ（追い貼り）『同じ木目のツキ板を横方向に同じ幅で連続して貼る方法』で加工をしております。  
天然木の為、本物ならではの木目の欠点がシートに柄として現れます。その為このような柄が仕上がりになります。  
天然木であるがために、このような模様があることを御理解下さい。

その他

・青太（あおた）

変色菌によって辺材部分が青く変色したもので、腐れよりは軽度の欠点で強度低下のおそれはないと  
考えてよいが、美観が損なわれる。

・ヤニツボ

樹木が成長していく過程で、風、地震などの原因により、冬目と夏目の亀裂が生じ、そこに長期間、  
樹木の粘液がたまった状態をいう。

・逆目

木を削ったとき、杢目が逆立っている状態のことをいう。

