

天然木の為下記のような柄が発生いたします

天然木を壁装材に加工をしており、同じロットのつき板を使用しております。
それをスリップマッチ(追い貼り)『同じ木目のツキ板を横方向に同じ幅で連続して貼る方法』で加工をしております。
天然木の為、本物ならではの木目の欠点がシートに柄として現れます。その為このような柄が仕上がりになります。
天然木であるがために、このような模様があることを御理解下さい。

その他

・青太 (あおた)

変色菌によって辺材部分が青く変色したもので、腐れよりは軽度の欠点で強度低下のおそれはないと
考えてよいが、美観が損なわれる。

・ヤニツボ

樹木が成長していく過程で、風、地震などの原因により、冬目と夏目の亀裂が生じ、そこに長期間、
樹木の粘液がたまった状態をいう。

・逆目

木を削ったとき、空目が逆立っている状態のことをいう。

・引っ張り

木材の特性により、シートごと浮き上がったようになる。

